

Termékinformáció

Henelit Universalspachtel Profi

Oldal 1 / 2

Verzió 1 / 0118

Termékleírás

A Henelit Universalspachtel Profi acél, alumínium, horganyzott acél és üvegszállal erősített felületek kitöltésére alkalmas. A termék jellemzői a gyors száradás és a könnyű csiszolás. Átfedhető Henelit HS-Korrosionsschutz-Füllerrel vagy más alkalmas töltőalapozóval. Horganyzott felületre kb. 1 óra száradás szükséges.

Szín

Bézs

Edző

Härter P

Keverési arány

Henelit Universalspachtel Profi + edző 100:2 (tömeg szerint)

Alkalmazási feltételek

Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetéséről. A hőmérsékletnek legalább +10°C-nak kell lennie, a levegő páratartalma maximum 80% lehet. A poliészter alapú töltőanyag +10°C alatti hőmérsékleten már nem keményedik ki.

Száradás

Tárgy hőmérséklet 20°C

20 perc elteltével csiszolható

Tárgy hőmérséklet 60°C

5 perc elteltével csiszolható

Fazékidő 20°C-on

3 - 4 perc

VOC szabályozás

EU limit: Kategória B/b 250 g/l

Ez a termék maximum 6 g/l tartalmú.

Termékinformáció

Henelit Universalspachtel Profi

Oldal 2 / 2

Verzió 1 / 0118

Javaslatok

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie.

Szükséges az alapfelület csiszolása.

Távolítsa el a nem kikeményedett régi festékeket és alapozókat.

Ne alkalmazza hőre lágyuló vagy savas termékkel (wash-primer) bevont felületen.

A töltőanyagot alaposan elegyíteni kell az edzővel.

Ne használjon 3%-nál több Härter P edzőt! Az edző túladagolása foltosodást okozhat a befejező festékrétegben.

Minden művelet előtt meg kell tisztítani és zsírtalanítani az egész felületet szilikon eltávolítóval.

A rozsdafoltokat a fém felületeken száraz csiszolással P 80/150 csiszolópapírral kell végezni. Száradás után használjon P 150/240 csiszolópapírt a száraz csiszoláshoz. Az egész felületet P 240/360 száraz csiszolópapírral mattítsuk le, mielőtt a töltőanyagot felhordanánk. Színesfémek (pl. alumínium, horganyzott felületek) töltése esetén lehetőség van egy megfelelő epoxigyanta alapozóval történő alapozó bevonat felhordására az optimális tapadás biztosítása érdekében a töltőanyag alkalmazása előtt. Ne fedje át anélkül, hogy a felületet elszigetelte volna 1K vagy 2K töltőanyaggal. A töltőanyag csak szárazon csiszolható.